

30/11/2016 15:32 - Com erosão e asfalto danificado estrutura de um bueiro apresenta perigo à população do bairro nacional

A estrutura de um bueiro no bairro nacional próximo a estrada do Belmont está oferecendo risco a população. A estrutura apresenta erosão e parte do asfalto já foi danificado.

A população que mora no local reclama da situação que já dura anos e só piorou depois da cheia histórica do Rio Madeira.

No local a única forma de identificar o problema é uma placa colocada pela prefeitura que alerta para o perigo de desmoronamento

Tanto tempo de espera por melhorias faz com que a esperança da população seja praticamente nula, deixando clara a ineficácia da prefeitura

Fonte: Redação