


16/02/2016 12:26 - Jaru: canos estourados desperdiçam água tratada na Frente da Caerd

Foto: Jaru Online/Reprodução



O rompimento de canos da rede de distribuição de água tratada no município de Jaru, tem incidido bastante nos últimos dias. O efeito atribuído a pressão das bombas somadas aos encanamentos velhos, seria a resposta para esta situação.

No entanto, tem sido bastante questionado uma certa morosidade nos reparos dos rompimentos, que imerge água a superfície e rapidamente destrói o pavimento.

No último domingo (14) foi identificado mais um vazamento, que segundo informações já perdura pelo menos por dois dias, em frente a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto de Rondônia, (Caerd). A água que jorrava rapidamente danificou o asfalto, e providências foram cobradas quanto a referida solução.

Fonte: Jaru online