


15/02/2018 12:24 - Ponte quebra e caminhão carregado com milho cai em rio



Um caminhão caiu na manhã da terça-feira, 13, de uma ponte de madeira localizada no travessão que liga as linhas 615 e 617, na zona rural de Jaru.

Segundo informações, a ponte cedeu durante a travessia do veículo, que estava carregado com sacas de milho para plantio.

Os moradores da região informaram que a ponte já apresentava sinais de mal estado de conservação e por sorte ninguém se feriu no acidente.

Fonte: ANOTICIAMAIS