

07/12/2018 10:41 - Caminhão cai dentro de rio após ponte ceder em Governador Jorge Teixeira, RO



Um caminhão com meia carga de cascalho caiu dentro de um rio, na tarde de quinta-feira (7), após a ponte na Linha 655 ceder, próximo ao Distrito de Colina Verde, Zona Rural de Governador Jorge Teixeira (RO). O caminhão da Secretaria de Obras passava pela ponte para fazer a recuperação de um trecho com atoleiro na estrada.

De acordo com Weslen Silva, secretário de obras, o local estava causando transtornos para os moradores e a ponte não apresentava danos. Mesmo assim, o caminhão só estava sendo carregado com a metade da capacidade de transporte.

“Tá se formando um atoleiro nessa linha e a gente precisa cascalhar. Nesse local passa transporte escolar, escoamento de leite, etc. É uma linha de grande importância”, afirma o secretário.

Mesmo destacando a importância da estrada, o secretário disse que os moradores não ficaram ilhados com a queda da ponte, pois estão usando outras vias de acesso ao Distrito e a Governador Jorge Teixeira, afirmando que está em busca de doação da madeira necessária para recuperar a ponte e espera estar com todo serviço realizado em uma semana.

Fonte: Redação Notícias RO