

27/01/2023 09:14 - Parte do asfalto da Estrada de Santo Antônio cede com a força das águas de Igarapé



Cratera foi aberta no asfalto com a força das águas após forte chuva em Porto Velho — Foto: Eduarda Dejan/Rede Amazônica

Uma parte do asfalto da Estrada de Santo Antônio cede com a força das águas do Igarapé Bate Estaca, em Porto Velho. A via começou a desmoronar nas primeiras horas desta quinta-feira (26) após uma forte chuva que atingiu a capital.

A capital teve em um dia cerca de 20 mm de chuva na última quarta-feira (25), volume que era esperado para toda a semana, segundo a Defesa Civil.

A tubulação sob o asfalto que servia para canalizar a água para o outro lado da via não aguentou a força das águas e rompeu. A cratera tomou a via de ponta a ponta, dificultando o acesso de moradores a outras regiões da cidade.

A Estrada de Santo Antônio é a principal via para o Cemitério e Igreja de Santo Antônio, além de diversas residências e comércios. Para chegar a outras regiões da cidade, os moradores estão precisando usar um desvio em uma rua de chão que passa pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

A Secretaria Municipal de Obras disse à Rede Amazônica que a rua deve ser recuperada e o tráfego normalizado, mas não informou quando e nem como as obras serão realizadas.

Fonte: g1 RO